

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1**

п. Вангаш

« 01 » 02 2022г.

Мы нижеподписавшиеся в составе:

Председателя комиссии – Агафоновой Г.А., директора МБОУ «ВСШ № 8»;

Членов комиссии:

Гвардейцевой Л.Ф. – завхоза МБОУ «ВСШ № 8»;

Скрябиной Л.М. – учителя МБОУ «ВСШ № 8».

С целью составления паспорта доступности для инвалидов объекта образования и предоставляемых на нем услуг, выявления несоответствия требованиям СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» и для прогнозирования необходимых работ по устранению нарушений, провели осмотр здания МБОУ «ВСШ № 8».

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вангашская средняя школа № 8» (МБОУ «ВСШ № 8»).

1.2. Адрес объекта: 663285, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Вангаш, ул. Студенческая, 1Б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 535,80 кв.м

1.4. Год постройки здания: 2005.

1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 663285, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Вангаш, ул. Студенческая, 1Б.

**2. Результаты осмотра. Входа (входов) в здание**

	<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Наличие элемента</b>	<b>Размер (при наличии)</b>
1.	Лестница (наружная)	Деревянная	5 ступеней (высота ступени – 175 мм, ширина ступени – 360 мм)
2.	Пандус (наружный)	Отсутствует	
3.	Входная площадка (перед дверью)	Имеется	Длина – 4950 мм, ширина – 1110 мм
4.	Дверь (входная)	1 – й этаж	Высота – 1960 мм, ширина – 870 мм

### 3. Результаты осмотра. Пути (путей) движения внутри здания

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Коридор	1 – й этаж	Ширина – 2710 мм, длина – 3763 мм
2.	Лестница (внутри здания)	Отсутствует	
3.	Пандус (внутри здания)	Отсутствует	

### 4. Результаты осмотра. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)


	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Кабинетная форма обслуживания	Кабинет директора	Ширина – 4470 мм, длина – 2300мм
		Кабинет №1 (история)	Ширина – 4640 мм, длина – 4500мм
		Кабинет №2(биология, химия)	Ширина – 4660 мм, длина – 4460мм
		Кабинет №3(английский язык)	Ширина – 4450 мм, длина – 4550мм
		Кабинет №4(математика, физика)	Ширина – 4500 мм, длина – 4560мм
		Кабинет №5(начальные классы)	Ширина – 4450 мм, длина – 6230мм
		Кабинет №6(русский язык и литература)	Ширина – 4500 мм, длина – 4560мм
		Кабинет №7 (информатика)	Ширина – 4500 мм, длина – 7310мм
		Кабинет №8(технология)	Ширина – 4490 мм, длина – 4560мм

### 5. Результаты осмотра. Санитарно-гигиенических помещений

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Туалетная комната	Не соответствует требованиям	Мужской (15,3 кв.м.)
			Женский (4,60 кв.м.)

### 6. Результаты осмотра. Системы информации на объекте

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1.	Визуальные средства	Отсутствует	
2.	Акустические средства	Отсутствует	
3.	Тактильные средства	Отсутствует	

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  Г.А. Агафонова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  Л.Ф. Гвардейцева  
\_\_\_\_\_  Л.М. Скрыбина